La spia del cambio d’olio si accende permanentemente.

3.0 M235i/xDrive R-Cat B (N55 B30A) 240kW [14-16]

BMW >> 2 Series Coupe F22 [2014-] >> 3.0 M235i/xDrive R-Cat B (N55 B30A) 240kW [14-16]

DIFETTO RISCONTRATO

La spia del cambio d’olio si accende permanentemente.

CAUSE DEL DIFETTO

Sensore livello olio difettoso.

DIAGNOSI

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore

- 28FA00 “Sensore di livello dell olio, segnale: guasto elettrico”
- 2FCF00 “CBS: emissione di valore sostitutivo (sensore di livello dell olio difettoso)” e codice 368400.

SOLUZIONE

Verificare il cablaggio e il connettore del sensore di livello dell’olio, verificare i parametri del sensore di livello dell’olio.

NOTE

Riferimento bollettino BMW 65563552

Partner:

Carpedia