Perdita di colpi e accensione della spia avaria motore

206+

Peugeot >> 206+

Modello

Peugeot 206 (1998>2009) 1.6i 16V (NFU)

Difetto Riscontrato

Perdita di colpi, spegnimento del motore, difficoltà di accensione, accensione della spia avaria motore, con o senza difetto di funzionamento e/o con regime motore limitato

Causa del Difetto

Vibrazioni troppo grandi del ripartitore di aspirazione che comportano un deterioramento degli elementi di connessione del sensore di pressione/temperatura dell’aria e della scatola della farfalla motorizzata

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Verificare i connettori del calcolatore, lo stato del sensore di pressione/temperatura dell’aria e i relativi elementi di connessione e gli elementi di connessione della scatola della farfalla motorizzata. Se necessario ripristinare gli elementi di connessione servendosi del kit di riparazione del connettore.

Note

Riferimento bollettino Peugeot B1BW0JK1