Perdita di liquido dal radiatore di raffreddamento del motore

Megane II [2002-10]

Renault >> Megane II [2002-10]

Modello

Renault Megane II/Scenic II solo con motori F9Q e M9R

Difetto Riscontrato

Perdita di liquido dal radiatore di raffreddamento del motore e, in alcuni casi, accensione della spia temperatura del liquido di raffreddamento

Causa del Difetto

Contatto tra i deflettori aria e il radiatore di raffreddamento

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Mettere in pressione il circuito di raffreddamento per individuare la perdita sul radiatore. Sostituire il radiatore di raffreddamento e posizionare una protezione (rif. 77 01 208 808) su ogni deflettore

Note

Riferimento bollettino Renault 17952

Partner: