Rumore anomalo dal motore quando è al minimo

3.0 TDI CR D (CLAB) 150kW [11-14]

Audi >> A6 4G2/4G5 [2011-14] >> 3.0 TDI CR D (CLAB) 150kW [11-14]

DIFETTO RISCONTRATO

Quando il motore è al minimo si possono sentire lievi rumori di battito

CAUSE DEL DIFETTO

Difetto su albero a camme di scarico della banca di destra

DIAGNOSI

Nussun codice guasto presente nella memoria errori

SOLUZIONE

Verificare funzionamento delle valvola di controllo di pressione olio “N428”. Nel caso non si risolvesse il rpoblema, sostituire l’albero a camme dello scarico relativo alla bancata di destra

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Audi 2043172/24 – Validità dal n. motore 000001-175973

Partner:

Carpedia