



Wrangler JK [2007-]

Jeep >> Wrangler JK [2007-]

Modello

Jeep Wrangler (2007>) 2.8CRD Turbo 4×4

Difetto riscontrato

A motore freddo non si avvia, c'è bisogno di insistere molto fino a scaricare quasi la batteria.

Causa del difetto

Eccessivo ritorno di carburante dagli iniettori che causa l'abbassamento della pressione carburante sul rail.

Diagnosi

In diagnosi nessun errore.

Codici errore rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire gli iniettori

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:

