



## Accensione della spia avaria motore

Grand Cherokee [2005-11]

Jeep >> Grand Cherokee [2005-11]

### Modello

Jeep Grand Cherokee (2010>) 3.0CRD V6 Turbo 4x4 FAP

### Difetto riscontrato

Accensione della spia avaria motore

### Causa del difetto

Software interno della centralina di gestione motore

### Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0405 “bassa tensione sul circuito sensore di posizione **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation – ricircolo dei gas...” e P0406 “alta tensione sul circuito sensore di posizione **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation – ricircolo dei gas...”.

### Codici Errore Rilevati

P0405, P0406

### Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione motore

### Note

Riferimento bollettino Jeep 08-008-15



Carpedia