



## Grand Cherokee [2005-11]

Jeep >> Grand Cherokee [2005-11]

#### Modello

Jeep Grand Cherokee (2010>) 3.0CRD V6 Turbo 4×4 FAP

## Difetto riscontrato

Accensione della spia avaria motore

## Causa del difetto

Software interno della centralina di gestione motore

# Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0405 "bassa tensione sul circuito sensore di posizione EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas..." e P0406 "alta tensione sul circuito sensore di posizione EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...".

### Codici Errore Rilevati

P0405, P0406

## Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione motore

## Note

Riferimento bollettino Jeep 08-008-15

#### **Partner:**

