



## Arresto improvviso del motore

2.0 520d D (N47 D20C/01) 135kW [10-13]

BMW >> 5 Series F10/11 [2010-] >> 2.0 520d D (N47 D20C/01) 135kW [10-13]

### DIFETTO RISCONTRATO

Il motore si arresta e non è possibile riavviarlo.

### CAUSE DEL DIFETTO

Software della centralina pompa carburante difettoso

### DIAGNOSI

In diagnosi con lo strumento è possibile trovare in memoria errori il seguente codice:

- Cod. 481B28 “Centralina della pompa del carburante, difetto CAN riconosciuto”.

### SOLUZIONI

Aggiornare il software della centralina pompa carburante.

### NOTE

Riferimento bollettino BMW NL 51868147-02

---

#### Partner:



Carpedia