

Commutazione lingua quadro strumenti e U-Connect in italiano

500L 500L Living 500L MPW

Fiat >> 500L 500L Living 500L MPW

MODELLO

Fiat 500L

Difetto Riscontrato

All'avviamento (Key-On) le indicazioni sui display Uconnect e quadro strumenti commutano in lingua italiana anche se era stata impostata una lingua diversa da italiano.

Causa del Difetto

Parametri software del quadro strumenti non ottimali.

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi.

Soluzione

Effettuare la riprogrammazione del quadro strumenti.

Note

Riferimento bollettino Fiat 5560 1 601 RA

Partner:

