

Dopo la sostituzione dell'olio del cambio robotizzato il veicolo non ha trazione e rimane presente il codice errore P287C

CLA Shooting Brake 117 [2015-]

Mercedes-Benz >> CLA Shooting Brake 117 [2015-]

Modello

Mercedes Classe GLA (2014>) con cambio robotizzato 7 marce

Difetto riscontrato

Dopo la sostituzione dell'olio del cambio robotizzato il veicolo non ha trazione e rimane presente il codice errore P287C

Causa del Difetto

Perdita delle configurazioni della centralina di gestione del cambio automatico

Diagnosi

In diagnosi su cambio robotizzato è possibile constatare la presenza del codice errore P287C 00 "apprendimento adattativo"

Codici Errore Rilevati

P287C

Soluzione

Ripristinare le configurazioni della centralina di gestione del cambio robotizzato utilizzando il tester di diagnosi. Se l'adattamento non va a buon fine, eseguirlo tramite il tester originale della casa madre Mercedes.

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia