

Funzionamento anomalo della telecamera posteriore

Land Rover

Land Rover

DIFETTO RISCOSTRATO

Mod. Discovery 5 (2016->)

La telecamere posteriore funziona saltuariamente

CAUSE DEL DIFETTO

Software della centralina difettoso

DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria errori

SOLUZIONE

Aggiornare il software della centralina della telecamera posteriore

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Land Rover JTB01163V2

Partner:



Carpedia