



Il motore rimane accelerato

1.9 JTD/MJet 120 D (939A1.000) 88kW [05-11]

Fiat >> Croma [2005-11] >> 1.9 JTD/MJet 120 D (939A1.000) 88kW [05-11]

Modello

Fiat Croma (2005>2011) 1.9JTD 8V Turbo

Difetto riscontrato

Il motore rimane accelerato.

Causa del difetto

Sensore di posizione albero a camme.

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0641 alimentazione di tensione 1.

Codice Errore Rilevati

P0641

Soluzione

Sostituire il sensore di posizione albero a camme.

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia