

Il motorino di avviamento gira, poi si ferma e si riavvia

Relay Jumper III [2014-]

Citroen >> Relay Jumper III [2014-]

Modello

Citroen Jumper III 2.0HDI 16V Turbo FAP fino a OPR 14815

Difetto Riscontrato

Il motorino di avviamento gira, poi si ferma e si riavvia o fa semplicemente un rumore tipo battito

Causa del Difetto

Software interno della centralina di gestione motore

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Citroen B1HW01FSQ0

Partner: