



## **Impossibile riprogrammare il modulo elettronico anteriore (FEM) dopo averlo sostituito**

3 Series F30/31 [2012-]

BMW >> 3 Series F30/31 [2012-]

### **DIFETTO RISCONTRATO**

Impossibile riprogrammare il modulo elettronico anteriore (FEM) dopo averlo sostituito

### **CAUSE DEL DIFETTO**

Errore nel software interno.

### **DIAGNOSI**

Nessun errore presente.

### **SOLUZIONE**

La centralina deve essere programmata online.

### **NOTE**

Riferimento bollettino BMW 64157349-02

---

**Partner:**



Carpedia