

## **Impossibilità a selezionare la modalità AUTO con l'ECC**

Astra-H

Opel Vauxhall >> Astra-H

Modello

Opel Astra H con climatizzatore automatico

Difetto Riscontrato

Impossibilità a selezionare la modalità AUTO con l'ECC, il display visualizza M1 - M5

Causa del Difetto

Problema software, l'ECC è in modalità temperatura manuale

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Riprogrammare l'ECC con il tester di diagnosi

Note

Riferimento bollettino Opel 2382

---

**Partner:**



Carpedia