



Indurimento dello sterzo dopo 10 minuti di guida

Impreza [2007-12]

Subaru >> Impreza [2007-12]

DIFETTO RISCONTRATO

Quando il motore è caldo e/o dopo la guida per almeno 10 minuti l'efficienza del servosterzo è ridotta e lo sforzo di sterzata è aumentato.

CAUSE DEL DIFETTO

La cremagliera dello sterzo non è conforme alle specifiche.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi.

SOLUZIONI

Sostituire la cremagliera dello sterzo.

NOTE

Riferimento bollettino Subaru SB12-103

Partner:



Carpedia