

La retromarcia non si inserisce o si inserisce con difficoltà muovendo leggermente il veicolo

Fortwo 451 [2007-16]

Smart MCC >> Fortwo 451 [2007-16]

Modello

Smart Fortwo (W451) (2007>) 1.0i 12V/1.0i 12V Turbo con cambio robotizzato

Difetto Riscontrato

La retromarcia non si inserisce o si inserisce con difficoltà muovendo leggermente il veicolo

Causa del Difetto

[*Cnt_48_Causa*]

Diagnosi

In diagnosi è possibile constatare la presenza del codice errore P1700 "coppiaCertificato Prevenzione Incendi motrice entrata cambio"

Codici Errore Rilevati

P1700

Soluzione

Sostituire la frizione

Note

Prima di sostituire la frizione, effettuare un controllo accurato dell'attuatore innesto marce e dell'attuatore della frizione. Difetto segnalato da un'officina

Partner:

