



La retromarcia non si inserisce o si inserisce con difficoltà muovendo leggermente il veicolo

Fortwo 451 [2007-16]

Smart MCC >> Fortwo 451 [2007-16]

Modello

Smart Fortwo (W451) (2007>) 1.0i 12V/1.0i 12V Turbo con cambio robotizzato

Difetto Ricontrato

La retromarcia non si inserisce o si inserisce con difficoltà muovendo leggermente il veicolo

Causa del Difetto

[*Cnt_48_Causa*]

Diagnosi

In diagnosi è possibile constatare la presenza del codice errore P1700 “[coppia](#)Certificato Prevenzione Incendi motrice entrata cambio”

Codici Errore Rilevati

P1700

Soluzione

Sostituire la frizione

Note

Prima di sostituire la frizione, effettuare un controllo accurato dell’attuatore innesto marce e dell’attuatore della frizione. Difetto segnalato da un’officina



Carpedia