

La spia avaria motore si accende, sul display appare “possibile continuare a guidare”

Mini

Mini

Modello

Mini Cooper F55/F56 (2014>) 1.5i 12V Turbo

Difetto Ricontrato

La spia avaria motore si accende, sul display appare “possibile continuare a guidare”

Causa del Difetto

Software centralina di gestione motore difettoso

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore 20F21D “Modulo di gestione del calore, segnale: temperatura refrigerante insufficiente”

Codici Errore Rilevati

20F21D

Soluzione

Aggiornare il software della centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Mini NL 64120279-01

Partner:

