



La spia del cambio d'olio si accende permanentemente.

2.0 D4 D (D4204T5) 133kW [13-15]

Volvo >> XC60 >> 2.0 D4 D (D4204T5) 133kW [13-15]

DIETTO RISCONTRATO

La spia del cambio d'olio si accende permanentemente.

CAUSE DEL DIFETTO

L'indicatore di manutenzione non è stato ripristinato.

CODICI ERRORE RILEVATI IN DIAGNOSI

Nessun codice

SOLUZIONE

Dopo la procedura di azzeramento, attendere 3 minuti e la procedura sarà ora completa.

NOTE

Riferimento bollettino Volvo 27064

Partner:



Carpedia