



## La spia ESP rimane accesa.

Octavia II 1Z3/1Z5 [2004-13]

Skoda >> Octavia II 1Z3/1Z5 [2004-13]

### DIFETTO RISCONTRATO

La spia **ESP** Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... rimane accesa.

### CAUSE DEL DIFETTO

Sensore della pressione del freno nella centralina idraulica ABS difettoso.

### DIAGNOSI

In diagnosi su **ABS/ESP** Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore:

- 01435, 059B "Sensore pressione **servofreno** Il servofreno è un dispositivo che agisce sulla pompa del s... (G201), segnale inverosimile".

### SOLUZIONI

Riparare la centralina idraulica ABS usando il kit di riparazione originale.

### NOTE

Riferimento bollettino tecnico Skoda 2025844/1

---

#### Partner:



Carpedia