

La spia motore si accende. L'anomalia potrebbe essere intermittente

Q3 8UB [2011-15]

Audi >> Q3 8UB [2011-15]

Modello

Audi Q3 (2011>2018) 2.0TDI 16V Turbo FAP/DPF

Difetto Ricontrato

La spia motore si accende. L'anomalia potrebbe essere intermittente

Causa del Difetto

Software centralina motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P060C "Difetto interno centralina, prestazioni processore principale" e P0606 "Processore centralina motore/catena cinematica"

Codici Errore Rilevati

P060C, P0606

Soluzione

Aggiornare il software della centralina motore

Note

Riferimento bollettino Audi 2044332/14

Partner:



Carpedia

