



Malfunzionamento intermittente dell'avvisatore acustico

Zafira-B Zafira Family

Opel Vauxhall >> Zafira-B Zafira Family

Modello

Opel Astra H/Zafira B

Difetto Ricontrato

Malfunzionamento intermittente dell'avvisatore acustico

Causa del Difetto

Resistenza elevata dovuta a forti vibrazioni sui contatti elettrici o sui contatti allargati che causa un allentamento nel collegamento interno del modulo integrato CIM (modulo piantone dello sterzo)

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Montare una graffa di fissaggio al CIM (modulo piantone dello sterzo)

Note

Riferimento bollettino Opel 2262

Partner:



Carpedia

