



Perdita di olio dalla trasmissione

Fiesta '13

Ford >> Fiesta '13

Modello

Ford Fiesta (2012>2017) 1.5TDCI Turbo FAP/DPF con cambio manuale 5 marce

Difetto Riscontrato

Perdita di olio dalla trasmissione

Causa del Difetto

Albero della trasmissione intermedia destro montato in modo errato con conseguente danneggiamento della guarnizione del cambio

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire la guarnizione del cambio e il supporto centrale dell'albero di trasmissione

Note

Riferimento bollettino Ford 151062

Partner:



Carpedia