



Perdita di olio nella zona della testata

A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Audi >> A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Modello

Audi A3 (2012>) 2.0TDI 16V Turbo FAP/DPF

Difetto Riscontrato

Perdita di olio nella zona della testata

Causa del Difetto

Guarnizioni degli iniettori difettose

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Controllare le guarnizioni di tenuta degli iniettori sul coperchio delle valvole. Sostituire le guarnizioni degli iniettori

Note

Riferimento bollettino Audi 2060046/1

Partner:



Carpedia