

Prestazioni ridotte del motore e/o la visualizzazione del messaggio “Guasto sistemi motore”

Range Rover Sport [2005-13]

Land Rover >> Range Rover Sport [2005-13]

Modello

Land Rover Range Rover Sport (2005>2012) 3.0TDV6 V6 24V Turbo 4X4 FAP/DPF

Difetto Ricontrato

Prestazioni ridotte del motore e/o la visualizzazione sul gruppo strumenti del messaggio “Guasto sistemi motore”

Causa del Difetto

Il parametro di diagnostica di controllo della [coppia](#) Certificato Prevenzione Incendi è fuori intervallo

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P062B-00 “Prestazioni comando iniettore carburante modulo di comando interno, nessuna informazione sui sottotipi”

Codici Errore Rilevati

P062B

Soluzione

Riprogrammare il modulo di comando catena cinematica (PCM)

Note

Riferimento bollettino Land Rover LTB00395V2



Carpedia