



Problema sulla cinghia di trasmissione ausiliaria

1.0 R-Cat B (132.910) 45kW [07-14]

Smart MCC >> Fortwo 451 [2007-16] >> 1.0 R-Cat B (132.910) 45kW [07-14]

DIFETTO RICONTRATO

La cinghie di trasmissione ausiliaria risulta danneggiata

CAUSE DEL DIFETTO

A causa di scarse protezioni, la cinghia potrebbe venire colpita da oggetti passanti

DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria

SOLUZIONE

Sostituire la cinghia di trasmissione ausiliaria

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Smart GI13.20-P-049631

Partner:



Carpedia