



Rumore di ferraglia dal turbocompressore

Mini Hatch F55 [2014-]

Mini >> Mini Hatch F55 [2014-]

DIFETTO RISCONTRATO

Rumore di ferraglia dal turbocompressore a carico basso del motore e/o durante la marcia per inerzia.

CAUSE DEL DIFETTO

Software centralina motore difettoso.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi.

SOLUZIONI

Eeguire l'aggiornare del software della centralina motore

NOTE

Riferimento bollettino Mini NL 62130796-09

Partner:



Carpedia