



Rumori anomali dell'assale anteriore durante sterzata

5 Series F10/11 [2010-]

BMW >> 5 Series F10/11 [2010-]

DIFETTO RISCONTRATO

L'assale anteriore produce lievi rumori durante la sterzata

CAUSE DEL DIFETTO

Scarsa lubrificazione tra il cuscinetto ruota e la sua sede

DIAGNOSI

Nessun difetto in memoria errori

SOLUZIONE

Lubrificare con grasso la sede del cuscinetto ruota

NOTE

Riferimento bollettino tecnico BMW NL 49305537-08

Partner:



Carpedia