



Grande Punto

Fiat >> Grande Punto

Modello

Fiat Grande Punto/Punto EVO 1.3JTD 16V Turbo Euro 4

Difetto Riscontrato

Rumorosità/cigolio sotto la plancia lato guida in accelerazione/decelerazione, spegnimento/accensione

Causa del Difetto

Interferenza tra la tubazione della massa radiante e la nervatura della scatola del riscaldatore

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Applicare dei tratti di materiale isolante tra la tubazione della massa radiante e la nervatura della scatola del riscaldatore

Note

Riferimento bollettino Fiat 5020 1 151 GB

Partner:

