

Spia motore accesa e vibrazioni anomale del motore

2.0 TDI CR BlueMot Tech D (CFFB) 103kW [09-15]

Volkswagen >> Tiguan 5N1/5N2 [2007-] >> 2.0 TDI CR BlueMot Tech D (CFFB) 103kW [09-15]

DIFETTO RISCONTRATO

La spia motore è accesa e si riscontrano vibrazioni anomale e/o battiti dal motore verso i 2000 g/m.

CAUSE DEL DIFETTO

Uno o più iniettori difettosi

DIAGNOSI

In diagnosi motore è possibile trovare il seguente codice errore:

- P0087 - Pressione sistema di iniezione troppo bassa

SOLUZIONE

Sostituire l'iniettore/i difettoso/i. Può essere utile controllare in diagnosi i parametri dedicati in comparazione tra tutti gli iniettori per trovare quello guasto.

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Volkswagen 2044534/2

Partner:



Carpedia