

## Spia "TSC" e/o "ASC" accesa: Guasto dell'interruttore luci stop

Grandis

Mitsubishi >> Grandis

Se sul suddetto veicolo viene segnalata l'accensione della spia TSC "Controllo trazione" e/o della spia ASC (Active Stability Control), la causa potrebbe essere un interruttore luci stop difettoso.

Una guarnizione in silicone difettosa può far penetrare l'umidità nell'interruttore luci stop.

Questo può provocare il malfunzionamento o il guasto dell'interruttore luci stop.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema.

Le officine specializzate devono controllare l'interruttore luci stop ed eventualmente sostituirlo con uno nuovo.

---

**Partner:**

 Carpedia  
Il portale d'informazione per l'Autoriparatore