

Sul display del quadro strumenti compare il messaggio “Radar momentaneamente accecato”

500X

Fiat >> 500X

Modello

Fiat 500X (2014>) con sistema FCW (Forward Collision Warning)

Difetto riscontrato

Sul display del quadro strumenti compare il messaggio “Radar momentaneamente accecato”

Causa del difetto

Centralina con sensore radar

Diagnosi

In diagnosi su centralina cruise control adattativo (ACC Climatizzatore Automatico) è possibile constatare la presenza del codice errore C1409 “Sensore radar coperto (Radar sensor blind)”

Codici Errore Rilevati

C1409

Soluzione

Effettuare specifiche verifiche e calibrazioni, se necessario, sostituire il complessivo centralina con sensore radar.

Note

Riferimento bollettino Fiat 5580 2 671 RA



Carpedia