



## Versione 4WD - Malfunzionamento generale del sistema 4WD

Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

Volkswagen >> Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

### DIFETTO RICONTRATO

### CAUSE DEL DIFETTO

Pompa precarico Haldex guasta (differenziale posteriore)

### DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria errori

### SOLUZIONE

Sostituire la pompa precarico Haldex posizionata nel differenziale posteriore.

Cod. OEM 02W598549A (il codice può cambiare da modello e versione del veicolo, verificare il codice corretto col [VIN](#) Vehicle Identification Number del veicolo)



### NOTE

Riferimento bollettino Volkswagen 2041327/4

---

**Partner:**



Carpedia