



Vibrazioni in “D” (Drive) con il pedale del freno premuto

Astra-J

Opel Vauxhall >> Astra-J

Modello

Opel Astra J/Zafira C con motore A14NET e Z16XER

Difetto Ricontrato

Vibrazioni in “D” (Drive) con il pedale del freno premuto

Causa del Difetto

Difetto di taratura

Diagnosi

In diagnosi sul cambio automatico è possibile constatare la presenza del codice errore C1500

Codici Errore Rilevati

C1500

Soluzione

Riprogrammare la centralina del cambio automatico TCM

Note

Riferimento bollettino Opel 3041

Partner:



Carpedia