



## Vibrazioni in “D” (Drive) con il pedale del freno premuto

### Zafira-C Tourer

Opel Vauxhall >> Zafira-C Tourer

#### Modello

Opel Astra J/Zafira C con motore A14NET e Z16XER

#### Difetto Ricontrato

Vibrazioni in “D” (Drive) con il pedale del freno premuto

#### Causa del Difetto

Difetto di taratura

#### Diagnosi

In diagnosi sul cambio automatico è possibile constatare la presenza del codice errore C1500

#### Codici Errore Rilevati

C1500

#### Soluzione

Riprogrammare la centralina del cambio automatico TCM

#### Note

Riferimento bollettino Opel 3041

---

#### Partner: