Accensione della spia avaria motore

Grand Cherokee [2005-11]

Jeep >> Grand Cherokee [2005-11]

Modello

Jeep Grand Cherokee (2010>) 3.0CRD V6 Turbo 4×4 FAP

Difetto riscontrato

Accensione della spia avaria motore

Causa del difetto

Software interno della centralina di gestione motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0405 “bassa tensione sul circuito sensore di posizione EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...” e P0406 “alta tensione sul circuito sensore di posizione EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...“.

Codici Errore Rilevati

P0405, P0406

Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Jeep 08-008-15

Partner: