Accensione della spia OBD

Kangoo II Be Bop [2008-13]

Renault >> Kangoo II Be Bop [2008-13]

Modello

Renault Kangoo II (2008>) 1.5DCI 8V Turbo FAP/DPF K9K608

Difetto Riscontrato

Accensione della spia OBD o visualizzazione sul quadro della strumentazione del messaggio “Verifica sistema antinquinamento”

Causa del Difetto

Software della centralina di gestione motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore 148998 associato al surriscaldamento del sensore della temperatura del gas del circuito EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...

Codici Errore Rilevati

148998

Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Renault 20081

Partner: