Al minimo e/o alla bassa velocità è udibile un ronzio dall’impianto di scarico

3 Series E90/91/92/93 [2005-14]

BMW >> 3 Series E90/91/92/93 [2005-14]

Modello

BMW Serie 3 (2005>2014) 2.0D 16V Turbo FAP/DPF

Difetto Riscontrato

Al minimo e/o alla bassa velocità è udibile un ronzio dall’impianto di scarico

Causa del Difetto

Tubo flessibile scarico danneggiato

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire il tubo flessibile dello scarico. Utilizzare un ricambio migliorato

Note

Riferimento bollettino BMW NL 55162231-08

Partner:

Carpedia