Attivazione avvisatore acustico (clacson) involontaria a volante sterzato.

Fiesta '17

Ford >> Fiesta '17

DIFETTO RISCONTRATO

Attivazione avvisatore acustico (clacson) involontaria a volante sterzato.

CAUSE DEL DIFETTO

Cablaggio avvisatore acustico cablato in maniera errata.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi.

SOLUZIONI

Verificare se il cablaggio dell’avvisatore acustico è danneggiato, ricollocare il cablaggio e riparare se necessario.

NOTE

Riferimento bollettino Ford 18-2128

Partner:

Carpedia