Avviamento del motore difficile o assente con la spia avaria motore che si illumina

Navara Pick-up D40 [2005-15]

Nissan >> Navara Pick-up D40 [2005-15]

Modello

Nissan Navara (2005>2015) 2.5DCI 16V Turbo

Difetto riscontrato

Avviamento del motore difficile o assente con la spia avaria motore che si illumina

Cause del difetto

Candelette difettose. Software della centralina di gestione motore difettoso

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0380 “Candeletta/circuito riscaldatore 1”

Codici errore rilevati

P0380

Soluzioni

Sostituire le candelette e aggiornare il software della centralina motore

Note

Riferimento bollettino Nissan TB EC 14/01

Partner:

Carpedia