Battito dello sterzo durante l’inversione del senso di rotazione del volante

C2

Citroen >> C2

Modello

Citroen C2 (2003>2009)

Difetto Riscontrato

Battito dello sterzo durante l’inversione del senso di rotazione del volante, dando leggeri colpi da destra a sinistra, in prossimità del punto intermedio dello sterzo oppure durante la guida a bassa velocità su pavé o su strada dissestata a bassa velocità.

Causa del Difetto

Gioco nel pressore dello sterzo che provoca uno scatto tra il pignone e la cremagliera.

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi.

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Controllare l’assenza di rumorosità provocata dal piantone dello sterzo. Serrare il pressore dello sterzo.

Note

Riferimento bollettino Citroen B3EW1FQ0

Partner: