Climatizzatore non funzionante o funzionante a intermittenza o accensione della spia ESP

2.4 R-Cat B (Z24XE) 103kW [06-10]

Opel Vauxhall >> Antara >> 2.4 R-Cat B (Z24XE) 103kW [06-10]

CAUSA DEL DIFETTO

Questo difetto viene causato da un malfunzionamento del software di gestione motore.

DIAGNOSI SISTEMA

In autodiagnosi è possibile ritrovare la presenza dei seguenti codici errore:

- U2105
- U2107
- P0116
- P046C
- P0404
- C0561.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Riprogrammare la centralina di gestione motore.

Riferimento bollettino Opel 2185

Partner:

Carpedia