Dopo un tentativo fallito dell’aggiornamento della centralina di gestione motore, il motore non si avvia più

Boxer III [2006-14]

Peugeot >> Boxer III [2006-14]

Modello

Peugeot Boxer (2006>) 2.0HDI 16V Turbo FAP/DPF

Difetto Riscontrato

Dopo un tentativo fallito dell’aggiornamento della centralina di gestione motore, il motore non si avvia più

Causa del Difetto

Aggiornamento della centralina non andato a buon fine

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire la centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Peugeot B1BW0133Q0