Il motore non parte e il quadro strumenti non si accende

1.6 Bi-Fuel LPG R-Cat B+MET (CHGA) 72kW [09-13]

Skoda >> Octavia II 1Z3/1Z5 [2004-13] >> 1.6 Bi-Fuel LPG R-Cat B+MET (CHGA) 72kW [09-13]

DIFETTO RISCONTRATO

Il motore non parte e il quadro strumenti non si accende o si accende parzialmente

CAUSA DEL DIFETTO

Il fusibile denominato F6 è bruciato. Verificare quello posizionato nella piastra porta fusibili sotto il cruscotto o quella nel vano motore.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi

SOLUZIONE

Sostituire il fusibile F6 con uno da 7.5A (l'originale era da 5A).

NOTE

Riferimento bollettino Skoda 2029761/1

Partner:

Carpedia