Impossibile regolare il flusso d’aria sul parabrezza

Insignia-A (G09) 08-17

Opel Vauxhall >> Insignia-A (G09) 08-17

Modello

Opel Insignia (2009>2017) con climatizzatore automatico

Difetto riscontrato

Impossibile regolare il flusso d’aria sul parabrezza

Causa del Difetto

Problema al software di gestione del climatizzatore automatico

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun Codice

Soluzione

Riprogrammare la centralina di gestione del climatizzatore automatico con l’ultima versione del software disponibile

Note

Riferimento bollettino Opel 2475

Partner:

Carpedia