Impossibile riprogrammare il modulo elettronico anteriore (FEM) dopo averlo sostituito

3 Series F30/31 [2012-]

BMW >> 3 Series F30/31 [2012-]

DIFETTO RISCONTRATO

Impossibile riprogrammare il modulo elettronico anteriore (FEM) dopo averlo sostituito

CAUSE DEL DIFETTO

Errore nel software interno.

DIAGNOSI

Nessun errore presente.

SOLUZIONE

La centralina deve essere programmata online.

NOTE

Riferimento bollettino BMW 64157349-02

Partner:

Carpedia