Impossibilità a selezionare la modalità AUTO con l’ECC

Astra-H

Opel Vauxhall >> Astra-H

Modello

Opel Astra H con climatizzatore automatico

Difetto Riscontrato

Impossibilità a selezionare la modalità AUTO con l’ECC, il display visualizza M1 – M5

Causa del Difetto

Problema software, l’ECC è in modalità temperatura manuale

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Riprogrammare l’ECC con il tester di diagnosi

Note

Riferimento bollettino Opel 2382

Partner:

Carpedia