La funzione “Stop&Start” non funziona o lampeggia la spia ECO verde

5008

Peugeot >> 5008

Modello

Peugeot 5008 (2016>) con Start&Stop

Difetto Riscontrato

Durante uno spegnimento del motore in modalità Stop&Start, la funzione “Stop&Start” non funziona o lampeggia la spia ECO verde sul quadro strumenti

Causa del Difetto

Stato di carica della batteria di servizio 12V o malfunzionamento della batteria di servizio

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Controllare lo stato di carica della batteria di servizio e lo stato di funzionamento della batteria di servizio

Note

Riferimento bollettino Peugeot D1CW010XQ0

Partner:

Carpedia