La spia avaria motore si accende.

Kia

Kia

VEICOLO: Stonic (2017->) 1.2 cc.

CAUSE DEL DIFETTO

Software della centralina del servosterzo elettrico (EPS) difettoso

DIAGNOSI

In diagnosi è possibile constatare la presenza dei seguenti errori:

- cod. C2412 “Circuito aperto o cortocircuito del motore”
- cod. C1711 “Improper program termination”.

SOLUZIONI

Aggiornare il software della centralina motore.

NOTE:

Riferimento bollettino Kia KCE21-61-E050

Partner:

Carpedia